

Inspection

HONDA FIT 2011 A-2554 (220000 km)

	Bon	Pas bon	
Moteur	✓	—	
Transmission	✓	—	
Plancher	✓	—	plancher percé côté gauche
Frame	✓	—	2 rails arrière percé

Commentaires

220 551 KM