

Inspection

KIA RIO 2010 A-2725 (170000 km)

	Bon	Pas bon	
Moteur	✓	—	
Transmission	✓	—	
Plancher	✓	—	plancher percé
Frame	✓	—	Sub frame percé

Commentaires

169 704 KM