

Inspection

CHEVROLET EQUINOX 2015 A-2964 (176000 km)

	Bon	Pas bon	
Moteur	✓	—	ne pas démarrer le moteur seal du crank coule beaucoup
Transmission	✓	—	
Plancher	✓	—	
Frame	✓	—	

Commentaires

176 780 KM