Inspection

KIA RONDO 2011 A-4368 (100000 km)

	Bon	Pas bon	
Moteur	✔	—	
Transmission	✔	—	
Plancher	✔	—	
Frame	✔	—	sub frame avant percé

Commentaires

100 242 KM